

Audit Details

Audit name:	ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
Audit date:	15/06/2023
Auditor:	Harold Quiel
Audit details:	Inspecciones según el Plan de Contingencia frente a Contaminación en el Mar - Punta Rincon International Terminal.
Overall Outcome:	Passed 8/8 (100%)
Hora / Hour	7:30
Area de atraque / Docking Area	Terminal 2
Nombre de embarcación	RT Hon Paul E. Martin
IMO	9600970
Actividad / Activity	Carbón
Bitacora Ambiental Describir el resultado de la inspección.	Se realiza descarga de carbón, no se observan riesgos que reportar, se observa vigía, dispersores de agua y descarga sin derrames de carbón.
Prevención de sucesos Describir todas las acciones para hacer segura la maniobra de atraque y descarga.	Se preve descargar 60,000 tons de carbón, durante la descarga no se observan riesgos que reportar, se cumple con los procedimientos estandarizados.
MSDS del Producto	Si

Notes

Te HON Paul E. Martin

Conclusion Statement

f

Audit Criteria


#1: Derrames

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar el manejo ambiental de sustancias oleosas y/o químicas en el mar y tierra. *Describir hora, tipo, fuente y cantidad de la sustancia derramada.

Notes:

Evidence:



Audit Image for:
ENVIRONMENT - Prevencion
de Derrames PRIT
#d79a475fa81437bc37922
b5169eaa28e.jpg

[ORB.jpg](#)

Audit Image for: ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
#19a93033008c015f8411136e7cd6c845.jpg

[PDF - IOPP.pdf](#)

#2: Residuos

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de residuos. *Adjuntar registro de disposición de residuos de la embarcación en PDF. *Describir los tipo, cantidad y origen de los desechos.

Notes:

Evidence:



Audit Image for:
ENVIRONMENT - Prevencion
de Derrames PRIT
#879c04098392a509c3668
4ae397dcf74.jpg



Audit Image for:
ENVIRONMENT - Prevencion
de Derrames PRIT
#66b15a1b79815f7ab24d0
19a51b629da.jpg

[PDF - Garbage record book.pdf](#)

#3: Respuesta a Derrames PRIT

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar la disponibilidad de los equipos de contingencia de control de derrames. *Describir los equipos MARPOL (disponibilidad y operatividad)

Notes:

Evidence:



Audit Image for: ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
#65fab3289aa385b2f99038de7eeb58bd.jpg

#4: Biodiversidad

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar en el entorno presencia de flora y fauna acuática y terrestre. *Describe los avistamientos: especie, cantidad, condición, tamaño. *En caso de Mamífero o Marinos, complete el formulario de avistamiento A RAP *En caso de Tortugas Marinas, complete el formulario de avistamiento ARAP

Notes:

Evidence:



Audit Image for: ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
#97cf390835623d47120a171937c05404.jpg

#5: Se participó en reunión de pre-arribo?

Outcome: No

Details: Adjuntar constancia de reunión de prearribo en PDF

Notes:

#6: Agua de Lastre

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de agua de lastre de las embarcaciones. *Se debe adjuntar registro de renovación de agua de lastre (lugar/coordenada geográfica) *En caso de que la embarcación tenga un tratamiento de agua de lastre, se debe adjuntar certificado de tratamiento en cumplimiento con el código BWMS Code


Notes:

Evidence:[PDF - Ballast Water Log.pdf](#)**#7: En caso de haber descarga de Carbón****Outcome:** 0 - Good Practice

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Manga/chute de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones tolva de carbón. 3.- Funcionamiento de aspersores de agua (ADJUNTAR FOTOS) 4.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:**Evidence:**

Audit Image for:
ENVIRONMENT - Prevencion
de Derrames PRIT
#a7d7c52b5246e2dbb5a86
edeefabdc14.jpg



Audit Image for:
ENVIRONMENT - Prevencion
de Derrames PRIT
#9ba6068744dbf316ae1fd
6d468598dd0.jpg


#8: En caso de haber carga de Cucon**Outcome:** 6 - No Aplica

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Shiploader de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones. 3.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 4.- El llenado de los compartimentos no debe sobresalir (ADJUNTAR FOTOS) 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:**#9: Imbornales****Outcome:** 0 - Good Practice

Details: Verificar la presencia de los imbornales antes y durante las descargas.

Notes:**Evidence:**



Audit Image for: ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
#ac88300aa73c49241b02522905c2e59b.jpg
